




第71号提供「71B Aピラーインナートリム・右」の不具合について

平素は『週刊 ワイルド・スピード ダッジ・チャージャー R/T』をご愛読頂きありがとうございます。
この度、第71号で提供したパーツ71Bに一部不具合のあるものが混在していることが判明いたしました。
第71号、P6、ステップ71.5では、「ボディフレーム」に「71B(Aピラーインナートリム・右)」のパーツを合わせますが、71Bにある2つの突起の上側を合わせると、下側の突起が合わない場合があります。



不具合のあるパーツについては簡単な加工により対策が可能となります。


【加工方法】



① 「71B (Aピラーインナートリム・右)」の裏面、上部にある突起をカッターなどで削り取ります。



②ここは裏面になるので傷が付いても問題ありませんので、突起部分が残らないようにしてください。



ネジ留め穴のある下側の突起をボディフレームに合わせてBP(ネジ)で固定してください。

「71B(Aピラーインナートリム・右)」の上部は、72号の「72A(ルーフインナーフレーム)」で固定されます。

皆様には多大なるご迷惑をおかけします事をお詫びいたします。
今後ともより良いパートワークの制作に尽力して参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

株式会社デアゴスティーニ・ジャパン

お客様サポートセンター TEL:0570-008-109
(10:00 ~ 16:00 土日祝除く)