


読者のみなさまへ α号配線コネクターの接続の誤りについて

平素は、『週刊 ウルトラホーク 1号』をご愛読いただきありがとうございます。


このたび、α号の組み立て工程において、誤りがありました。

第9号で組み立てた、α号機首レーザー砲とα号コックピット機内灯の配線コネクターの差し込み口の指示が反対になっていたため、差し込み直す必要があります。


α号機体外装パーツを接着する前に、必ずこの作業をおこなってください。




1 α号機体外装パーツを取り外します。パーツの破損に注意します。




2 α号機内通路パーツを取り外します。パーツの破損、配線の切断に注意します。




3 α号機内通路床面を外します。パーツの破損、配線の切断に注意します。




4 左側のコネクタ受け部に取り付けられたα号機首レーザー砲の配線コネクタを、ピンセットなどを使ってゆっくと外します。




5 右側のコネクタ受け部に取り付けられたα号コックピット機内灯の配線コネクタを取り外し、左側に取り付けます。



6 α号機首レーザー砲の配線コネクタを右側のコネクタ受け部に取り付けます。



7 [2]と[3]で取り外したα号機内通路床面、α号機内通路パーツを再び取り付けます。



8 α号機体外装パーツを取り付けます。

みなさまには多大なるご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。

今後ともより良いパートワークの制作に尽力して参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

株式会社デアゴスティーニ・ジャパン

お客様サポートセンター TEL: **0570-008-109**

(月～金 10:00～16:00 土日祝を除く)