

マスタング BOSS429

ジョン・ウィック モデルをつくる

FORD MUSTANG

JOHN WICK

PACK

1



マスタング BOSS429
ジョン・ウィック モデルをつくる

FORD MUSTANG JOHN WICK

CONTENTS

STAGE 1

ボンネットを組み立てる① 01

STAGE 2

左前輪を組み立てる① 05




DeAgostini
COLLECTIBLES

LIONSGATE®

®, TM & © 2026 Lions Gate Entertainment Inc.
and related companies. All Rights Reserved.



Ford Trademarks and Trade Dress
under license to Premium & Collectibles
Trading Co Ltd.

マスタング BOSS429
 ジョン・ウィック モデルをつくる
FORD MUSTANG
JOHN WICK

STAGE 1

ボンネットを組み立てる①

パーツリスト



※パーツリスト画像にはネジの予備数は含まれていません。
 ※モデルの設計上、パーツの形状が画像イメージとは異なる場合があります。
 ※「組み立てガイド」で紹介しているパーツは実際に付属するパーツと一部仕様が異なる場合があります。

パーツNO.	内容
1A	ウインカーブラケット
1B	ボンネットスクープ
1C	ボンネット表
1D	ボンネット裏
1E	ウインカーケーブル

パーツNO.	内容
1F	ウインカーレンズ
A	ネジ 2 × 3mm (×4)+予備
B	ネジ 2,3 × 4mm (×3)+予備
	スクリュードライバー


STAGE 1: ボンネットを組み立てる①



STEP 1-1

画像を参考に、各パーツの向きに注意しながら、

1Fと1Aを1Bの内側に配置し、軽く押さえてパーツを仮止めする。



STEP 1-2


STEP1-1で組み合わせたパーツを**1C**の所定の位置に配置し、裏側から3本のネジ**B**で固定する。

STAGE 1: ボンネットを組み立てる①

STEP 1-3

1EのD7とD9のラベルのついたケーブル先端のLED部分を、1C裏側にある穴との位置関係を確認して、きっちり押し込む。

丸囲み画像のように、2本のケーブルはできるだけ真ん中に寄せておく。



STEP 1-4

画像を参考に1Dを1Cの所定の位置に配置する。

STAGE 1: ボンネットを組み立てる①

STEP 1-5

4本のネジAで1Dを1Cに固定する。

ケーブルは1Dのパーツの切欠きから出しておこう。



完成図

本ステージの組み立てはここまでだ。



マスタング BOSS429
ジョン・ウィック モデルをつくる
FORD MUSTANG
JOHN WICK

STAGE 2

左前輪を組み立てる①

パーツリスト



※パーツリスト画像にはネジの予備数は含まれていません。
※モデルの設計上、パーツの形状が画像イメージとは異なる場合があります。
※「組み立てガイド」で紹介しているパーツは実際に付属するパーツと一部仕様が異なる場合があります。

PART	DESCRIPTION
2A	左前輪タイヤ
2B	左前輪ディスク①
2C	左前輪リム

PART	DESCRIPTION
2D	左前輪ディスク②
2E	左前輪ディスク③
C	ネジ 2.3 × 5 mm (×3)+予備

STAGE 2 : 左前輪を組み立てる①



▲ タイヤをお湯かドライヤーで温めてから押し込むとよい。


STEP 2-1

2Cを2Aの「WIDE OVAL」と書かれたタイヤ側面の方から押し込んで設置する。
その際、2Cのエアバルブが外側に向くようにする。


STAGE 2 : 左前輪を組み立てる①

STEP 2-2

画像を参考に**2D**の3本のピンを**2B**の所定の穴に差し込む。



※**2B**と**2E**は組み合わせる位置が決まっている。
2Bの位置合わせ用の3本のピンを**2E**の所定のピン穴に差し込む。



STEP 2-3

次に**2E**の5本の突起部を**2B**の所定の穴に差し込む。奥までしっかり差し込もう。

STAGE 2 : 左前輪を組み立てる①



STEP 2-4

画像を参考に、**2B**の3本の突起部を**2C**の所定の位置に合わせしっかり押し込み、3本のネジ**C**で固定する。この時、エアバブルを折らないように気をつけよう。

完了図

本ステージの組み立てはここまでだ。

