

## 読者のみなさまへ



『ホンダCB750FOUR』第19号で提供いたしました「エキゾーストパイプ3番」に関して補足説明をいたします。

第19号に掲載した「エキゾーストパイプ3番」の写真では、先端に2ヵ所の穴が空いておりますが、ご提供した付録の中には、パイプ側の穴が貫通していないパーツが混在している可能性があります。

第21号の「エキゾーストパイプ4番」も同様に、この穴が貫通していないパーツが混在している可能性がございますがどちらも組み立てに支障はございません。組み立てガイドに沿って作業をお続けください。

※第15号「エキゾーストパイプ2番」と第17号「エキゾーストパイプ1番」はともに2ヶ所とも穴が貫通しております。

今後とも、よりわかりやすい誌面づくりに尽力して参ります。  
引き続き、『ホンダCB750 FOUR』をお楽しみください。

株式会社デアゴスティーニ・ジャパン

お客様サポートセンター TEL:0570-008-109

(月～金10:00～16:00 土日祝除く)