


# 読者のみなさまへ

『ホンダCB750FOUR』第21号でご提供いたしました「②エキゾーストパイプ4番」に関して補足説明をいたします。

第21号に掲載した「今号のパーツ」、「STEP1」および「STEP3」の写真では、「エキゾーストパイプ4番」の先端に2カ所の穴が空いておりますが、ご提供した付録の中には、パイプ側の穴が貫通していないパーツが混在している可能性があります。

すでにご提供済みの第19号の「エキゾーストパイプ3番」も同様に、この穴が貫通していなくても組み立てに支障はございません。組み立てガイドに沿って作業をお続けください。



※第15号「エキゾーストパイプ2番」と第17号「エキゾーストパイプ1番」はともに2ヶ所とも穴が貫通しております。

今後とも、よりわかりやすい誌面づくりに尽力して参ります。  
引き続き、『ホンダCB750 FOUR』をお楽しみください。

株式会社デアゴスティーニ・ジャパン