

読者の皆様へ

第73号の組み立て作業に関して、補足説明がございますのでご一読ください。

第73号：燃料タンクをはめ込めない場合の対処法

第66号STEP28～29でタンクの突起部分を全て削り落としているか、また、基板につながるケーブルを挟み込んでいないかについて、ご確認ください。

今後とも、よりわかりやすい誌面づくりに尽力して参ります。
引き続き、『ホンダCB750 FOUR』をお楽しみください。

株式会社デアゴスティーニ・ジャパン
お客様サポートセンター TEL:0570-008-109
(月～金 10:00～16:00 土日祝除く)