

読者の皆さまへ

平素は『スカイライン2000GT-R【KPGC110】』をご愛読いただきありがとうございます。第24号封入のチラシでご案内しました「3Eタイヤの不具合」につきまして、今号（第36号）に3Eタイヤの再提供パーツを同梱しております。第3号で組み立てたタイヤを取り外し、改めて以下の手順に従って組み立てを行ってください。



タイヤの内側にホイールのブロックをはめ込んでいく。タイヤは内側の端の幅が異なるので、向きを間違えないように注意しよう。



タイヤを引き伸ばしながらホイールのブロックを斜めに押し込み、タイヤの内側にホイールリングの片端をはめ込む。



タイヤを引き伸ばしながら、少しずつホイールのブロックをはめ込んでいく。1周はめ込んだら、タイヤの内端がホイールのリムと合っていることを確認し、形を整える。



裏側も確認し、タイヤの内端がホイールのリムと合っていることを確認しておこう。

この度は皆さまに多大なるご迷惑をおかけしますこととお詫び申し上げます。今後ともより良いパートワークの制作に尽力して参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

株式会社デアゴスティーニ・ジャパン

お客様サポートセンター 0570-008-109 (月～金 10:00～16:00 土日祝除く)