


## 第57号の組み立ての前にお読みください

平素は『週刊 Honda NSX』をご愛読いただきありがとうございます。

このたび第54号 P8 ステップ 6 と 9 の組み立てにつきまして、  
「54-5 ビス X (2.0×3mm-M)」にてネジ留めが出来ないものの混入が確認されました。



写真の2カ所に「ビス X (2.0×3mm-M)」を締め、54-4 (リアバンパーベント・右)を固定する。



写真の2カ所に「ビス X (2.0×3mm-M)」を締め、54-3 (リアバンパーベント・左)を固定する。

しかしその発生率が不明なため、  
ネジの長さを4mmにした「ビス K (2.0×4mm-M)」5本を今号に同梱いたしましたので、  
ネジ留めが出来ない場合にはこちらのネジで組み立てていただきたくお願いいたします。



皆様には多大なるご迷惑をおかけします事をお詫びいたします。  
今後ともより良いパートワークの制作に尽力して参りますので、  
何卒よろしくお願ひ申し上げます。

株式会社デアゴスティーニ・ジャパン  
お客様サポートセンター TEL:0570-008-109  
(月～金 10:00～16:00 土日祝除く)