


第 103 号提供ビスについてお詫びと訂正


平素は『週刊 Honda NSX』をご愛読頂きありがとうございます。
このたび 第103号 で提供しましたビスについてお詫びと訂正がございます。



①「103-8 ビス S (2.3×4mm -M) ×6 (1本は予備)」…誤
「103-8 ビス S (2.3×4mm -M) ×5 (1本は予備)」…正

②パーツ一覧に記載がありませんが、
以下のビスを提供いたしました。
「103-9 ビスK (2.0×4mm -M) ×2 (1本は予備)」

③第103号での保管ビスは以下の通りです。
・ビスB (2.3×5mm -TP) ×2 (1本は予備)
・ビスS (2.3×4mm -M) ×5 (1本は予備)
・ビスK (2.0×4mm -M) ×2 (1本は予備)



④第104号 P7 ステップ 4 にて使用する保管ビスに
訂正があります。

アンダープレートがずれないように押さえながら、
写真の5カ所に第103号で保管しておいた4本のビ
ス S (2.3×4mm -M) と1本のビス K (2.0×4mm -M)
を使用して固定してください。

皆様には多大なるご迷惑をおかけします事をお詫びいたします。
今後ともより良いパートワークの制作に尽力して参りますので、
何卒よろしくお願い申し上げます。

株式会社デアゴスティーニ・ジャパン
お客様サポートセンター TEL:0570-008-109
(月～金 10:00～16:00 土日祝除く)