
## 肘と手首関節の増し締め手順 1




①上腕ガードを外す。



②ネジE M[1.7x4mm] 2 本を 外す。



③上腕(内)を外す。



④腕関節のネジG P [2.3X5mm]を増し締めする。



⑤上腕(内)をネジEM2本で固定して、上腕ガードを取り付ける。




⑥つまようじを使って前腕1(外)を外す。






## 肘と手首関節の増し締め手順 2




⑦ネジEM[1.7x4mm]4本を 外す。



⑧前腕1(内)を外す。



⑨腕関節のネジG P [2.3X5mm]を増し締めする。



⑩手首関節を外す。



⑪ネジ J P [1.7x9mm]を増し 締めする。



迎手首関節を前腕1(内)に 取り付ける。



⑤前腕1(内)を4本のネジEMで固定して、 前腕1(外)を取り付ける。