


読者のみなさまへ

週刊『ホンダ CB750FOUR再刊行版』をご愛読いただき
ありがとうございます。

『ホンダCB750FOUR再刊行版』第33号に同梱いたしました「④ビス
(Dタイプ)」に関して至急のお知らせです。

STEP9において、ビスDを最後まで締められない可能性があります。



追って交換パーツを再提供いたしますので、ネジを締められない場合はSTEP5～9、およびSTEP12～16の作業はいったん中止し、パーツ類はそのまま保管しておいていただきますよう、よろしく願いいたします。

今後とも、よりわかりやすい誌面づくりに尽力して参ります。
引き続き、『ホンダCB750 FOUR 再刊行版』をお楽しみください。