

左腕をチェックする

ボディから腕を取り外す


肩パネルと連結金具の
ネジを抜く。



左腕をチェックする


ボディから腕を取り外す

連結金具をボディから抜き、腕を取り外す。



左腕をチェックする


肩サーボをチェックする(前編)



ケーブルを引っ張りすぎないように気をつけながら、上腕サーボのロカットから肩フレームを取り外す。

左腕をチェックする


肩サーボをチェックする(前編)



上腕サーボの長いネジ
を4本抜く。

左腕をチェックする


肩サーボをチェックする(前編)



上腕サーボを取り外し、
2本のサーボケーブルが
きちんと接続されてい
るかどうか確認する。
続いて、肩サーボからの
ケーブルを取り外す。

左腕をチェックする

肩サーボをチェックする(前編)



肩サーボをテストボードにつなぎ、IDが「19」で動作するかどうか確認しよう。




肩と上腕サーボをつなぐケーブルと肩サーボとともに問題なし。さらに次のページでチェックしよう。



ケーブルかサーボに問題あり。次のページでもチェックを行おう。

肩サーボをチェックする(前編)



マイコンボードに接続していた左肩のケーブルをテストボードにつなぎ、動作テストをする。



マイコンボードと肩サーボをつなぐケーブル、サーボともに問題なし。

→前ページでも○の場合は、肩は問題なし。肩サーボの後編をする必要はない。次ページからの上腕と前腕のチェックへ。

→前ページでXの場合は、肩と上腕サーボをつなぐケーブルに問題あり。上腕と前腕のチェックを行おう。※ケーブルを交換時は肩サーボの後編(16ページ)へ。





ケーブルかサーボに問題あり。

→前ページで○の場合は、マイコンボードと肩サーボをつなぐケーブルに問題あり。サーボは問題なし。上腕と前腕のチェックを行おう。※ケーブルを交換時は肩サーボの後編(16ページ)へ。

→前ページでもXの場合は、上腕と前腕のチェックを行ったあと、肩サーボの後編(16ページ)へ。

左腕をチェックする

上腕と前腕をチェックする



※この方法は、上腕と前腕のサーボ、およびケーブルを1回でチェックできるが、接続が難しいときは、次のページから紹介する手順で1つずつ行おう。

テストボードのケーブルを使い、5ページで取り外した腕をテストする。上から出ている方をマイコンボードの下から2番目のコネクターに差し、もう片方を上腕サーボに接続し、マフラーのスイッチを入れよう。



2つのサーボとケーブルに問題なし。左腕はこれ以上分解しない。



さらにチェック。

左腕をチェックする

上腕サーボをチェックする



上腕サーボに接続されていたケーブルを取り外し、**テストボード**に付いているケーブルを使って動作テストをする。IDが「**20**」で動作するか確認しよう。



上腕サーボには問題なし。
次のチェックに進もう。



上腕サーボに問題あり。
次のチェックに進もう。

左腕をチェックする

前腕サーボをチェックする



上腕フレームの3本ネジ、
ひじバックパネルの2本
のネジを抜き、上腕フ
レームとひじバックパネ
ルを取り外す。

※この段階で、前腕サーボを
テストボードにつなぐと、左方
向への回転ができず、故障の
原因になる。必ずここで紹介
する手順通りに分解し、テスト
を行おう。

前腕サークルをチェックする

左腕をチェックする



2本のネジを抜いてひじ
フロントパネルを取り外
し、続いてひじフレーム
を取り外す。

左腕をチェックする



前腕サークルをチェックする



前腕カバーの3本のネジ
を抜いて前腕カバーを取り外す。

左腕をチェックする

前腕サーボをチェックする



サーボのシャフトに差さっている左ひじフロントパネルを取り外し、サーボの長いネジを抜いて、前腕サーボを取り外す。

左腕をチェックする

前腕サーボをチェックする

前腕サーボをテストボードにつなぎ、IDが「**21**」で動作するかどうか確認しよう。



ケーブルと前腕サーボともに問題なし。左腕のチェックは完了だ。




ケーブルかサーボに問題あり。次のページでチェックを行おう。

左腕をチェックする

前腕サーボをチェックする

サーボに接続していたケーブルを取り外し、**テストボード**に付いているケーブルを使って動作テストをする。



サーボは問題なし。上腕と前腕サーボを接続するケーブルに問題あり。



サーボに問題あり。


肩サーボをチェックする(後編)

左腕をチェックする

※ここから29ページまでの頭部を分解する手順は、partsの向きも含め、右腕のときとまったく同じであるため、右腕の写真を使用しています。



両側の耳パネルのネジ
を抜き、耳パネルを取り
外す。




肩サーボをチェックする(後編)

左腕をチェックする



両側の耳ベースの各3本のネジを抜き、耳ベースを取り外す。



左腕をチェックする

肩サーボをチェックする(後編)




ヘッドカバー、目、フェイスカバーを留めている両側のネジ(計18本)と、スライダーサーボホーンの長いステップネジ(黄色の円)を抜く。



左腕をチェックする

肩サーボをチェックする(後編)




ヘッドベースを留めている
前後のステップネジを
抜く。




腰と首をチェックする

首:旋回サーボをチェックする



前方右側の上下2カ所のケーブル（目のLEDボードからのケーブル、音声認識ボードケーブル）を抜く。抜きにくい場合はマイナスドライバーを間に入れて、少し回転させてみよう。

Hint



左腕をチェックする

肩サーボをチェックする(後編)



前ページで取り外したコネクターを基板とヘッドベースの間から抜きながら、ヘッドベース(基板や目、ヘッドカバーなどがつながったまま)を上半身から取り外す。もし、ケーブルのコネクターをうまく引き出せない場合は、リモコンボードを取り外して行おう。

左腕をチェックする

肩サーボをチェックする(後編)



右側の首:縦回転サーボの長いネジ4本と、クラシクサーボホーンを留めている2本のネジを抜く。

左腕をチェックする

肩サーボをチェックする(後編)

首:縦回転サーボを取り出し、サーボケーブルを取り外す。



左腕をチェックする

肩サーボをチェックする(後編)




左側にある首: 横回転
サーボの4本の長いネジ
を抜く。

左腕をチェックする

肩サーボをチェックする(後編)

横回転サーボを取り出し、下(首:旋回サーボ)からきているケーブルを取り外す。



左腕をチェックする

肩サーボをチェックする(後編)

ネッククランクアームを留めているネジを抜き、
ネジ穴にあるブッシュとともに取り外す。



肩サーボをチェックする(後編)

左腕をチェックする

ネックサーボホルダーを
留めている中央のネジと
前方の長いネジを抜き、
取り外す。



左腕をチェックする

肩サーボをチェックする(後編)



首:旋回サーボを留めている2本のネジと、マフラーリンク金具を留めているネジを抜く。

左腕をチェックする


肩サーボをチェックする(後編)



下からきているケーブル
を抜き、首:旋回サーボ
を取り外す。

肩サーボをチェックする(後編)

左腕をチェックする



ネックフレームを回転させながら、マフラーと左ボディを留めている、左側の2本のネジを抜く。



左腕をチェックする

肩サーボをチェックする(後編)




両手で上半身を持ち、ゆっくりと左ボディを開いて取り外す。

左腕をチェックする


肩サーボをチェックする(後編)

肩サーボの4本の長い
ネジを抜く。



左腕をチェックする


肩サーボをチェックする(後編)



まずは接続を確認し、
サーボケーブルを抜いて、
肩サーボを取り外す。

肩サーボをチェックする(後編)

左腕をチェックする



テストボードのケーブルを使い、肩サーボのテストをする。



肩サーボに問題なし。

→6ページでもX、7ページでもXの場合は、肩サーボに接続されている2本のケーブルに問題あり。



サーボに問題あり。

左腕のチェックは終了だ。